

«PeakTech® P 5400» Thermomètre IR - Point de rosée -50 ... + 260 ° C



74,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 5400

GTIN/EAN : 4250569403316

Description

Cet appareil mesure l'humidité de l'air, la température de l'air et la température de surface aux points froids par mesure infrarouge, par ex. sur les murs et dans les coins des pièces. Cela permet de localiser rapidement la précipitation d'humidité afin de localiser la formation de moisissures dans les bâtiments et de prendre des contre-mesures appropriées. La LED bicolore au-dessus de l'écran LCD facilite la manipulation, ce qui permet une évaluation rapide des bons / mauvais et passe du vert au rouge en cas de risque de moisissure. Un signal sonore d'avertissement retentit également. Toutes les fonctions de mesure, telles que la mesure de l'humidité, de la température de l'air ou de la température de surface infrarouge, fonctionnent bien entendu également de manière autonome, de sorte que cet appareil combine trois fonctions de mesure. La température du point de rosée est calculée à partir du rapport température / humidité de l'air à la température de surface. En raison de ces propriétés techniques, cet appareil est le compagnon idéal pour l'évaluation des appartements locatifs, le secteur de la construction et de l'architecture, ainsi qu'une grande variété d'applications dans les secteurs biologique et agricole.

Caractéristiques techniques

- Instrument combiné 3 en 1 pour la mesure de l'environnement
- Mesure de surface infrarouge
- Calcul du point de rosée
- Mesure de la température de l'air

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Mesure de l'humidité relative
- LED d'évaluation et alarme sonore
- Accessoires: pile 9V, étui de transport et manuel

Caractéristiques

IR Temp.: -50°C ... 260°C

Distance/Spot: 12:1

Facteur d'émission: Fest (0,95)

Humidité de l'air: 0 ... 100 % RH

Lieux numériques: 2.000

Luminaire à LED:

Point de rosée:

Type d'affichage: LCD