

«PeakTech® P 5200» Humidimètre pour le bois et les matériaux



19,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 5200

GTIN/EAN : 4250569403088

Description

Humidimètre pour bois et matériaux de haute qualité, caractérisé par sa facilité d'utilisation et son applicabilité universelle. L'appareil dispose d'un écran LCD sur lequel sont affichées les valeurs mesurées d'humidité et de température ambiante. De plus, il est équipé d'un affichage LED, qui permet une évaluation rapide bon-mauvais des valeurs mesurées. Lorsque vous brûlez du bois dans un poêle à bois à haute teneur en humidité, l'efficacité du poêle diminue, tandis que dans le même temps l'émission de polluants, tels que la suie et la poussière fine, augmente. De plus, il y a une accumulation de suie dans la cheminée, ce qui peut provoquer un incendie. Par conséquent, cet appareil est idéal pour le stockage du bois, le contrôle pendant la saison de chauffage ou l'utilisation dans la construction.

Caractéristiques techniques

- Mesure de l'humidité du bois, du carton et des matériaux de construction tels que crépi, plâtre et maçonnerie
- LCD avec rétroéclairage
- Sondes de test remplaçables
- Boîtier robuste
- Fonction de maintien des données et mise hors tension automatique
- Indicateur LED (vert, jaune, rouge) pour une bonne-mauvaise lecture
- Accessoires: pile 9V, 2 sondes de test pour remplacement et manuel

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

Caractéristiques

DEL d'information: Rot/Gelb/Grün

Mesure de l'humidité: Beton, Gips, Holz, Mörtel, Papier, Pappe

Température de l'air: 0°C ... 40°C

Type d'affichage: LCD

Type de mesure: Einstich